



### RELATÓRIO TÉCNICO FOTOGRÁFICO

<b>OBRA:</b>	REFORMA DE UM PONTILHÃO LOCALIZADO NA RUA JUAREZ TÁVORA, BAIRRO ANTONIO RAULINO NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE		
<b>LOCALIZAÇÃO:</b>	RUA JUAREZ TÁVORA, BAIRRO ANTONIO RAULINO NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE		
<b>ELABORADOR:</b>	ENG. CIVIL OSMANIR CELESTINO DE MENDONÇA JUNIOR CREA /CE 49409	<b>DATA:</b>	JANEIRO/24



FOTO 01 – PONTILHÃO COMPROMETIDO DA RUA JUAREZ TÁVORA



FOTO 02 – PONTILHÃO COMPROMETIDO DA RUA JUAREZ TÁVORA



### RELATÓRIO TÉCNICO FOTOGRÁFICO

<b>OBRA:</b>	REFORMA DE UM PONTILHÃO LOCALIZADO NA RUA JUAREZ TÁVORA, BAIRRO ANTONIO RAULINO NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE		
<b>LOCALIZAÇÃO:</b>	RUA JUAREZ TÁVORA, BAIRRO ANTONIO RAULINO NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE		
<b>ELABORADOR:</b>	ENG. CIVIL OSMANIR CELESTINO DE MENDONÇA JUNIOR CREA /CE 49409	<b>DATA:</b>	JANEIRO/24



**FOTO 03 – PATOLOGIA ENCONTRADA NO PONTILHÃO DA RUA JUAREZ TÁVORA**

Osmanir C. de Mendonça Jr  
Engº Civil/CREA-CE 494090  
RN: 061095914-0