




RELATÓRIO TÉCNICO FOTOGRÁFICO		
OBRA:	REGULARIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO ESTÁDIO PEDRO EYMARD NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE	
LOCALIZAÇÃO:	MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	DATA: Março/2022

### ORIENTAÇÃO FOTOGRÁFICA



Adna Kimberly Moura Silva  
Engenheira Eletricista  
CREA-CE: 360298  
RNP: 062080787-3

Orientação Fotográfica  
Escala 1/600



## RELATÓRIO TÉCNICO FOTOGRÁFICO

OBRA:	REGULARIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO ESTÁDIO PEDRO EYMARD NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE	
LOCALIZAÇÃO:	MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	DATA: Março/2022




Figura 01- UTM: 569805.78/9435159.77




Figura 02- UTM: 569801.20/9435165.32





## RELATÓRIO TÉCNICO FOTOGRÁFICO

OBRA:	REGULARIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO ESTÁDIO PEDRO EYMARD NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE	
LOCALIZAÇÃO:	MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	DATA: Março/2022



Figura 03- UTM: 569763.85/9435199.90




Figura 04- UTM: 569751.76/9435214.85



RELATÓRIO TÉCNICO FOTOGRÁFICO

OBRA:	REGULARIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO ESTÁDIO PEDRO EYMARD NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE		
LOCALIZAÇÃO:	MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	DATA:	Março/2022



Figura 05- UTM: 569842.63/9435183.39




Figura 06- UTM: 569815.94/9435155.00

*Adna*  
Adna Kimberly Moura Silva  
Engenheira Eletricista  
CREA-CE: 360298  
RNP : 062080787-3