



### Relatório técnico fotográfico

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO DISTRITO DE ARUARU NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE		
LOCALIZAÇÃO:	Distrito de Aruaru no Município de Morada Nova - Ce		
ELABORADOR:	Eng. Civil Osmanir Celestino de Mendonça Junior CREA /CE 49409	DATA:	MAR/23



**Figura 01- FACHADA PRINCIPAL**



**Figura 02- FACHADA LATERAL LESTE**





### Relatório técnico fotográfico

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO DISTRITO DE ARUARU NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE		
LOCALIZAÇÃO:	Distrito de Aruaru no Município de Morada Nova - Ce		
ELABORADOR:	Eng. Civil Osmanir Celestino de Mendonça Junior CREA /CE 49409	DATA:	MAR/23



Figura 03- FACHADA POSTERIOR SUL



Figura 04- MURO



### Relatório técnico fotográfico

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO DISTRITO DE ARUARU NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE		
LOCALIZAÇÃO:	Distrito de Aruaru no Município de Morada Nova - Ce		
ELABORADOR:	Eng. Civil Osmanir Celestino de Mendonça Junior CREA /CE 49409	DATA:	MAR/23



**Figura 05 – CAIXA D'ÁGUA**



**Figura 06- CAIXA D'ÁGUA**

Osmanir C. de Mendonça Jr  
Engº Civil/CREA-CE 49409  
RN: 061895314-0





### Relatório técnico fotográfico

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO DISTRITO DE ARUARU NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE		
LOCALIZAÇÃO:	Distrito de Aruaru no Município de Morada Nova - Ce		
ELABORADOR:	Eng. Civil Osmanir Celestino de Mendonça Junior CREA /CE 49409	DATA:	MAR/23



**Figura 07 – CAIXA D'ÁGUA**



**Figura 08- CIRCULAÇÃO PRINCIPAL**



### Relatório técnico fotográfico

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO DISTRITO DE ARUARU NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE		
LOCALIZAÇÃO:	Distrito de Aruaru no Município de Morada Nova - Ce		
ELABORADOR:	Eng. Civil Osmanir Celestino de Mendonça Junior CREA /CE 49409	DATA:	MAR/23



**Figura 09 – CIRCULAÇÃO ALA ESQUERDA**



**Figura 10 – CIRCULAÇÃO ALA ESQUERDA**



### Relatório técnico fotográfico

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO DISTRITO DE ARUARU NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE		
LOCALIZAÇÃO:	Distrito de Aruaru no Município de Morada Nova - Ce		
ELABORADOR:	Eng. Civil Osmanir Celestino de Mendonça Junior CREA /CE 49409	DATA:	MAR/23



**Figura 11 – CIRCULAÇÃO ALA DIREITA**



**Figura 12 - JARDIM**





### Relatório técnico fotográfico

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO DISTRITO DE ARUARU NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE		
LOCALIZAÇÃO:	Distrito de Aruaru no Município de Morada Nova - Ce		
ELABORADOR:	Eng. Civil Osmanir Celestino de Mendonça Junior CREA /CE 49409	DATA:	MAR/23



**Figura 13 – SALA DE OBSERVAÇÃO**



**Figura 14 – SALA DE OBSERVAÇÃO**



### Relatório técnico fotográfico

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO DISTRITO DE ARUARU NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE		
LOCALIZAÇÃO:	Distrito de Aruaru no Município de Morada Nova - Ce		
ELABORADOR:	Eng. Civil Osmanir Celestino de Mendonça Junior CREA /CE 49409	DATA:	MAR/23



**Figura 15 – BANHEIRO DA SALA DE OBSERVAÇÃO**



**Figura 16 – DEPÓSITO DA SALA DE OBSERVAÇÃO**





### Relatório técnico fotográfico

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO DISTRITO DE ARUARU NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE		
LOCALIZAÇÃO:	Distrito de Aruaru no Município de Morada Nova - Ce		
ELABORADOR:	Eng. Civil Osmanir Celestino de Mendonça Junior CREA /CE 49409	DATA:	MAR/23



**Figura 17 – CONSULTÓRIO**



**Figura 18 – CONSULTÓRIO**



Relatório técnico fotográfico			
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO DISTRITO DE ARUARU NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE		
LOCALIZAÇÃO:	Distrito de Aruaru no Município de Morada Nova - Ce		
ELABORADOR:	Eng. Civil Osmanir Celestino de Mendonça Junior CREA /CE 49409	DATA:	MAR/23



**Figura 19 – CONSULTÓRIO**



**Figura 20 – CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO**





### Relatório técnico fotográfico

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO DISTRITO DE ARUARU NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE		
LOCALIZAÇÃO:	Distrito de Aruaru no Município de Morada Nova - Ce		
ELABORADOR:	Eng. Civil Osmanir Celestino de Mendonça Junior CREA /CE 49409	DATA:	MAR/23



Figura 21 – COPA



Figura 22 - BANHEIRO



### Relatório técnico fotográfico

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO DISTRITO DE ARUARU NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE		
LOCALIZAÇÃO:	Distrito de Aruaru no Município de Morada Nova - Ce		
ELABORADOR:	Eng. Civil Osmanir Celestino de Mendonça Junior CREA /CE 49409	DATA:	MAR/23



**Figura 23 – ACESSO À AMPLIAÇÃO**



**Figura 24 – ACESSO À AMPLIAÇÃO**





**Relatório técnico fotográfico**

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO DISTRITO DE ARUARU NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE		
LOCALIZAÇÃO:	Distrito de Aruaru no Município de Morada Nova - Ce		
ELABORADOR:	Eng. Civil Osmanir Celestino de Mendonça Junior CREA /CE 49409	DATA:	MAR/23



**Figura 25 – BANHEIRO**



**Figura 26 – BANHEIRO**



### Relatório técnico fotográfico

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO DISTRITO DE ARUARU NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE		
LOCALIZAÇÃO:	Distrito de Aruaru no Município de Morada Nova - Ce		
ELABORADOR:	Eng. Civil Osmanir Celestino de Mendonça Junior CREA /CE 49409	DATA:	MAR/23



Figura 27 – RECEPÇÃO



Figura 28 – RECEPÇÃO





### Relatório técnico fotográfico

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO DISTRITO DE ARUARU NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE		
LOCALIZAÇÃO:	Distrito de Aruaru no Município de Morada Nova - Ce		
ELABORADOR:	Eng. Civil Osmanir Celestino de Mendonça Junior CREA /CE 49409	DATA:	MAR/23



Figura 29 – SALA DE MEDICAMENTO



Figura 30 – EXPURGO