



RELATÓRIO TÉCNICO FOTOGRÁFICO			
OBRA:	REGULARIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO ESTÁDIO PEDRO EYMARD NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE		
LOCALIZAÇÃO:	MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	DATA:	Março/2024

ORIENTAÇÃO FOTOGRÁFICA



Adna Kílibry Moura Silva
Engenheira Eletricista
CREA-CE: 360208
RNP: 092660767-3

○ Orientação Fotográfica
Escala 1:600



RELATÓRIO TÉCNICO FOTOGRÁFICO

OBRA:	REGULARIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO ESTÁDIO PEDRO EYMARD NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE		
LOCALIZAÇÃO:	MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	DATA:	Março/2024



Figura 01- UTM: 569805.78/9435159.77



Figura 02- UTM: 569801.20/9435165.32



RELATÓRIO TÉCNICO FOTOGRÁFICO

OBRA:	REGULARIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO ESTÁDIO PEDRO EYMARD NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE		
LOCALIZAÇÃO:	MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	DATA:	Março/2024



Figura 03- UTM: 569763.85/9435199.90



Figura 04- UTM: 569751.76/9435214.85



RELATÓRIO TÉCNICO FOTOGRÁFICO

OBRA:	REGULARIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO ESTÁDIO PEDRO EYMARD NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE		
LOCALIZAÇÃO:	MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	DATA:	Março/2024



Figura 05- UTM: 569842.63/9435183.39



Figura 06- UTM: 569815.94/9435155.00

Adna Kimberly Moura Silva
Engenheira Eletricista
CREA-CE: 360336
RNP: 062060787-3