



RELATÓRIO TÉCNICO FOTOGRÁFICO		
OBRA:	REFORMA DOS CANTEIROS AV. AGOSTINHO CHAGAS NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE	
LOCALIZAÇÃO:	AV. AGOSTINHO CHAGAS, MORADA NOVA - CE	DATA: JANEIRO/24

FOTOS DA ÁREA DE INTERVENÇÃO



Figura 01– Revitalização dos canteiros



Figura 02– Revitalização dos canteiros



Figura 03– Revitalização dos canteiros



Figura 04– Revitalização dos canteiros

Osmanir C. de Mendonça Jr
Engº Civil/CREA-CE 494090
RN: 061095914-0



RELATÓRIO TÉCNICO FOTOGRÁFICO			
OBRA:	REFORMA DOS CANTEIROS AV. AGOSTINHO CHAGAS NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE		
LOCALIZAÇÃO:	AV. AGOSTINHO CHAGAS, MORADA NOVA - CE	DATA:	JANEIRO/24



Figura 05 – Revitalização dos canteiros



Figura 06 – Revitalização dos canteiros



Figura 07 – Revitalização dos canteiros

Osmanir C. de Mendonça Jr
Engº Civil/CREA-CE 494090
RN: 061095914-0